

PR.5580.6.2016



Nowa Sól, 2016.10.14

IZBA SKARBOWA
w Zielonej Górze
OTRZYMANO

dnia 21.10.2016

Przyjął: *LP* do załatwienia ☒
do wiadomości ☐
wzrost ☐

DECYZJA nr 24/16

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t. Dz.U. z 2016r. poz. 603) oraz art.104 i art.107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno - rozpoznawczych w dniu 14.09.2016 r. przeprowadzonych przez mł. asp. Pawła Dąbrowskiego technika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli przy ulicy Staszica 1

n a k a z u j e

dyrektorowi Izby Skarbowej w Zielonej Górze wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Dokonać przeglądu technicznego i konserwacji przeciwpożarowego wył. prądu oraz potwierdzić jego sprawność.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. nr 109 poz. 719 / oraz § 183 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2015 poz. 1422 /.
Termin wykonania: 30.12.2016 r.
2. Dokonać naprawy niesprawnych punktów oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz dokonać przeglądu technicznego i konserwacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz potwierdzić jego sprawność.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. nr 109 poz. 719 /.
Termin wykonania: 30.12.2016 r.
3. Dokonać przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń oddymiających klatkę schodową oraz potwierdzić ich sprawność.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. nr 109 poz. 719 /.
Termin wykonania: 30.12.2016 r.

4. Dokonać przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz potwierdzić jego sprawność.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. nr 109 poz. 719 /.
Termin wykonania: 30.12.2016 r.
5. Dokonać aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do obecnie obowiązujących przepisów.
Podstawa prawna: § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. nr 109 poz. 719 /.
Termin wykonania: 30.11.2016 r.
6. Dokonać zabezpieczenia w wymaganej klasie odporności ogniowej przejść instalacyjnych w części piwnicznej.
Podstawa prawna: § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. nr 109 poz. 719 /.
Termin wykonania: 30.11.2016 r.
7. Dokonać przeglądu technicznego i konserwacji instalacji odgromowej oraz potwierdzić jej sprawność.
Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r. poz. 290 /.
Termin wykonania: 30.12.2016 r.
8. Wyposażyć obiekt w dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.
Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. nr 109 poz. 719 /.
Termin wykonania: 30.03.2017 r.

u z a s a d n i e n i e

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w obiekcie stwierdzono, brak w okresie ostatnich 12 miesięcy przeprowadzenia przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych tj. przeciwpożarowego wyl. prądu, oświetlenia ewakuacyjnego, urządzeń oddymiających klatkę schodową, urządzeń SSP. Zgodnie z § 3 rozporządzenia cyt. w pkt. 1, 2, 3 i 4 przeglądy i konserwacja tych urządzeń jest wymagana w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy dla utrzymania ich sprawności.

Jak wynika z oświadczenia zawartego w protokole wyłączenie prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie powoduje zaniku prądu w obrębie komputerów, które mają indywidualne zasilanie 220 V z urządzeń UPS. Fakt ten wymaga potwierdzenia przez osobę z kwalifikacjami dot. badań instalacji. Zgodnie z § 183 rozporządzenia cyt. w pkt. 1

odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądowłczego.

Stwierdzono brak aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w okresie ostatnich 24 m-cy oraz niezgodność z obecnie obowiązującymi wymogami. Zgodnie z § 6 rozporządzenia cyt. w pkt. 5 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata.

Stwierdzono niezabezpieczenie w wymaganej klasie odporności przejść instalacyjnych przez obudowę instalacji hydrantowej w części piwnicznej. Zgodnie z § 25 rozporządzenia cyt. w pkt. 6 przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.

Stwierdzono nieaktualne protokoły badań instalacji odgromowej potwierdzające jej sprawność. Zgodnie z art. 62 ustawy cyt. w pkt. 7 obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat.

Stwierdzono brak wyposażenia obiektu w Dźwiękowy System Ostrzegawczy. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia cyt. w pkt. 8 stosowanie ww. systemu wymagane jest w budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, jakim jest budynek Urzędu Skarbowego w Nowej Soli.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ul. Kardynała S. Wyszyńskiego za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli ul. M.J. Piłsudskiego 65A w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr Czesław Młynarczyk

Otrzymują:

1. Izba Skarbowa
w Zielonej Górze
ul. Gen. W. Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra
2. Urząd Skarbowy
w Nowej Soli
ul. Staszica 1
67-100 Nowa Sól
3. aa

Na podstawie art. 8 ust. 5, w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w poniższym dokumencie wyłączone z jawności dane chronione ze względu na tajemnice powoływane w wyżej wymienionych przepisach.

19.04.2017 Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze

Szymon Marciniak

PROTOKÓŁ USTALEŃ Z CZYNNOŚCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH

Na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej / J.t. Dz.U. z 2013r. Nr 1340 z późn. zm. / oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225, poz. 1934) st.kpt. Czesław Młynarczyk, naczelnik wydziału w Komendzie Powiatowej PSP w Nowej Soli, w dniu 29.12.2015r. na podstawie upoważnienia wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przeprowadził w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli ul.Staszica 1 czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie: kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności : Pani Iwony Słomskiej – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli

Kontrolą objęto następujące obiekty : biurowy

W trakcie kontroli stwierdzono :

Nie uległy zmianie warunki techniczne obiektu opisane w protokole z poprzedniej kontroli dotyczących tego obiektu. Obiekt jest o przeznaczeniu administracyjno-biurowym wysokości 34,95 m zaliczany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Nie jest wyposażony w Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Warunki ewakuacji są prawidłowe. Sprawdzono drożność i możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych. Długość dojścia ewakuacyjnego na każdym piętrze mierzona do klatki schodowej oddymianej i zamykanej drzwiami o odporności ogniowej EI 30 wynosi 17,5 m przy jednym kierunku dojścia.

Przedstawiono protokoły badań instalacji elektrycznych potwierdzające jej sprawność. Badania wykonano 27.11.2011r..

P.pożarowy wyl. prądu znajduje się w części parterowej przy wejściu głównym . Brak jest badań p.pożarowego wyłącznika prądu w okresie ostatnich 12 m-cy.

Przedstawiono protokoły badań instalacji odgromowej potwierdzające jej sprawność wykonane 27.05.2011r..

Nie przedstawiono protokołów badań instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonanych w okresie ostatnich 12 m-cy.

Przedstawiono protokoły kominiarskie potwierdzające czyszczenie instalacji wentylacyjnych z grudnia 2014r.. i grudnia 2015r..

W obiekcie występuje instalacja hydrantów 25 z węzem płasko składanym na każdej kondygnacji na korytarzach prowadzących do klatki schodowej oraz instalacja hydrantów 52 z węzem płasko składanym na każdej kondygnacji w obrębie klatki schodowej.

Instalacje są nawodnione, zasilane z pompowni p.pożarowej zlokalizowanej w części piwnicznej. Przedstawiono protokoły badań instalacji hydrantów wewnętrznych. Badania wykonano w październiku 2015r.. Z protokołu z września 2014r. wynikają usterki w instalacji , których nie usunięto do dnia kontroli. Protokół w załączeniu. W obiekcie nie

występują zbiorniki p.pożarowe do zasilania instalacji hydrantów wewnętrznych. Klatka schodowa posiada urządzenia oddymiające. Ostatnia konserwacja potwierdzająca sprawność systemu oddymiania wykonana została 20.01.2010r. /Co roku/ Obiekt wyposażony jest w instalację sygnalizacji pożaru podłączoną do PSP. Połączenie zrealizowane jest na jednym połączeniu przewodowym typu T2.

Ostatnia konserwacja SSP wykonana została w marcu 2015r.. Zgodnie z pismem firmy ~~Artel~~ dokonującej konserwacji systemu stwierdzone są uszkodzenia czujników w pomieszczeniach: 05, 07 i 905, które obecnie są odłączone i nie są objęte ochroną.

Stwierdzono braki w oznakowaniu: *nieodkryto*

- kierunków ewakuacji
- drzwi p.pożarowych,
- kierunków otwierania drzwi,
- p.pożarowego wyl. prądu,
- ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

W miejscu widocznym znajduje się instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie była aktualizowana w okresie ostatnich 2 lat.

Jej zakres nie odpowiada obecnie obowiązującym wymogom.

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy jest zgodne z normatywem. Sprzęt konserwowany jest terminowo – konserwacja ~~przez~~ *zrealizowana* w ~~grudzień~~ *wrzesień* 2015r..

Zaopatrzenie wodne stanowi sieć hydrantów miejskich m. Nowa Sól. Hydranty znajdują się w odległości 75 m od obiektu.

- Stwierdzono niezabezpieczenie w wymaganej klasie odporności ogniowej przejść instalacyjnych przez obudowę przewodów instalacji hydrantowej w części piwnicznej. Dojazd pożarowy jest prawidłowy Na tym kontrolę zakończono.

W wyniku działań doraźnych podjętych przez kontrolującego w trakcie kontroli wyeliminowano następujące nieprawidłowości : nie dotyczy.

W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole nie wniesiono zastrzeżeń . Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Wojciech Skarbowy
Kierownik Urzędu Skarbowego
w Nowej Sól
(uczestniczący w kontroli)

URZĄD SKARBOWY
w Nowej Sól
67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1
pieczęć jedn. kontrolowanej

Naczelnik Wydziału
Ogólnego, Kontrolno-Rozrachunkowego
Szymon Marciniak
(kontrolujący)

Na podstawie art. 8 ust. 5, w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w poniższym dokumencie wyłączone z jawności dane chronione ze względu na tajemnicę powołując w/wgi wymienionych przepisach.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze

Szymon Marciniak