



00012106170043

Zielona Góra, dn. 14 czerwca 2021 r.



**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Zielonej Górze  
65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5**

**IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ**  
w ZIELONEJ GÓRZE (3)  
**ZŁOŻONO OSOBIŚCIE**

**17 -06- 2021**

Przydział.....*IKO*..... do załatwienia  
do wiadomości

Nr..... zał..... ad act.....

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (2020 poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

**7-14 czerwca 2021 r.**

Przez

- 1) mł. kpt. inż. Damiana Rasilewicza – Specjalistę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym w KM PSP w Zielonej Górze, legitymującego się legitymacją służbową nr 566,
- 2) sekc. mgr inż. Wojciecha Długaszek – Technika w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KM PSP w Zielonej Górze, legitymującego się legitymacją służbową nr 14/2019,

legitymujących się upoważnieniem numer **PZ.014.87.2021.DR z dnia 26 maja 2021 r.**, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku I i II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, ul. Dr. Pieniężnego 24,**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra	Pan Mariusz Rewiako – specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

**Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:**

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Mariusz Rewiako – specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	

**Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:**

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- 4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

- 5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
- 7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
- 8) zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład,
- 9) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
- 10) Oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

**Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie zawiadomienia, które wpłynęło do KM PSP Zielona Góra w dniu maja 2021 r. dot. występowaniu materiałów palnych na drodze komunikacyjnej w II Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.

**Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:**

- 1) II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, ul. Dr. Pieniężnego 24.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej**

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2.

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu**

Przedmiotem niniejszej kontroli były ciągi komunikacyjne prowadzące z Sali operacji do wyjścia na zewnątrz budynku II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, ul. Dr. Pieniężnego 24.

Podczas przedmiotowych czynności kontrolno rozpoznawczych nie stwierdzono występowania na drogach ewakuacyjnych prowadzących z Sali operacji do wyjścia na zewnątrz budynku materiałów palnych.

**3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej**

Nie dotyczyło zakresu kontroli.

**4. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono.

**5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono.

**6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono.

## **7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – drogi ewakuacyjne zostały wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,  
Hydranty wewnętrzne DN 25 z węzłem półsztywnym – budynek został wyposażony w hydranty wewnętrzne DN 25 z węzłem półsztywnym,  
System sygnalizacji pożaru – budynek został wyposażony w system sygnalizacji pożaru,  
System Oddymiania – klatka schodowa została wyposażona w system oddymiania,  
Zawory hydrantowe 52 – budynek został wyposażony w zawory hydrantowe 52.

## **8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – **nie przedłożono protokół z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,**  
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – przedłożono protokół nr 092/2021 z badania natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 26 maja 2021r. – bez uwag,  
Hydranty wewnętrzne DN 25 z węzłem półsztywnym – przedłożono protokół z badania wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych z dnia 31 maja 2021r. – bez uwag,  
System sygnalizacji pożaru – przedłożono protokoły z badania systemu sygnalizacji pożaru z dnia 13 sierpnia oraz 10 grudnia 2020r. – bez uwag,  
System oddymiania – przedłożono protokół nr 0102/2021 z przeglądu systemu oddymiania klatki schodowej z dnia 14 czerwca 2021r. – bez uwag,  
Zawory hydrantowe 52 – przedłożono protokół z badania wydajności i ciśnienia zaworów hydrantowych z dnia 31 maja 2021r – bez uwag.

## **9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Nie dotyczy.

## **10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie stwierdzono.

## **11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

Instalacja elektryczna,  
Instalacja odgromowa,  
Przewody kominowe (wentylacja grawitacyjna).

## **12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

Instalacja elektryczna – przedłożono protokół 2017/211A oraz 2017/2118 z badania instalacji elektrycznej w pełnym zakresie z września 2017r. oraz 10 października 2017r. – bez uwag,  
Instalacja odgromowa – przedłożono protokół nr 2017/211E z dnia 10 października 2017r. z badania instalacji elektrycznej – bez uwag,  
Przewody kominowe (wentylacja grawitacyjna) – przedłożono protokoły kominiarskie nr 530/11/20, 531/11/20 oraz 532/11/20 z dnia 16 listopada 2020r. – **protokoły zawierają licznie nieprawidłowości dot. przewodów wentylacji grawitacyjnej.**

## WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak udokumentowania przeprowadzenia przeglądu oraz konserwacji urządzenia przeciwpożarowego, tj. przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przedmiotowym budynku.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokołach nr 530/11/20, 531/11/20 oraz 532/11/20 z dnia 16 listopada 2020r. z badania przewodów kominowych.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

nie nakładano grzywny w drodze mandatu karnego, natomiast udzielono pouczenia ustnego o występujących nieprawidłowościach oraz grożących w związku z nimi sankcjami karnymi.

Inne ustalenia:

Brak.

### 13. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Bez uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**Specjalista ds. ochrony  
przeciwpożarowej  
oraz bezpieczeństwa fizycznego**

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

*Mariusz Rewiński*

*mł. kpt. Danim Rasiński*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)

*sekc. Wojciech Tręszel*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)